

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_02/2024 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
29712	14.21%	612


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	2.49%	43901
cartonnette	4.15%	39490
Teint_Dans_La_Masse	2.43%	25699
plastique	2.04%	8968
autre_refus	2.4%	8589
Carton_gris	1.74%	8397
papier	82.79%	4552
kraft	0.07%	1239
metal	0.0%	13


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Niveau de service de la caméra : 17.0%



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

