

# Restitution des niveaux de service Perlen\_convoyeur\_03/2024 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
36194	13.14%	568


datou\_id\_sts : 4189

datou\_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


## Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	2.15%	44689
cartonnette	3.75%	37385
Teint_Dans_La_Masse	2.07%	25389
autre_refus	2.31%	8083
plastique	1.8%	8012
papier	84.41%	7790
Carton_gris	1.48%	7609
kraft	0.05%	1627
metal	0.0%	7


# Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



## Niveau de service de la caméra : 46.0%



# Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos  
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

