

# Restitution des niveaux de service Perlen\_convoyeur\_04/2024 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
46200	11.98%	635


datou\_id\_sts : 4189

datou\_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


## Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
cartonnette	4.56%	7398
papier	86.41%	6657
Carton_brun	1.67%	6246
Teint_Dans_La_Masse	1.21%	3900
autre_refus	1.49%	2217
plastique	2.13%	1959
Carton_gris	1.22%	1730
kraft	0.06%	128
metal	0.0%	10


# Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



# Niveau de service de la caméra : 100.0%



# Évolution du pourcentage de contaminant journalier



# Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

