

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_06/2024 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
24122	16.28%	355


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
papier	81.45%	6458
cartonnette	7.32%	4898
Teint_Dans_La_Masse	2.07%	2715
Carton_brun	1.18%	2427
plastique	1.75%	834
Carton_gris	1.23%	799
autre_refus	1.36%	752
kraft	0.18%	189
metal	0.0%	5

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

