

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_07/2024 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
6238	16.74%	98


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	1.8%	9382
cartonnette	6.68%	9320
Teint_Dans_La_Masse	3.8%	7589
papier	83.64%	4236
Carton_gris	1.64%	2053
plastique	1.41%	1210
autre_refus	2.29%	1200
kraft	0.22%	980
metal	0.0%	4

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

