

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_09/2024 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
9137	13.94%	128


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'images
cartonnette	4.22%	14471
Carton_brun	2.13%	11867
Teint_Dans_La_Masse	1.9%	7417
autre_refus	3.07%	4193
plastique	2.04%	3571
Carton_gris	1.54%	3039
kraft	0.07%	254

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

