

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_11/2024 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
10374	13.73%	143


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
cartonnette	3.98%	16005
Carton_brun	2.17%	13250
Teint_Dans_La_Masse	2.11%	8909
autre_refus	2.84%	4797
plastique	2.26%	4737
Carton_gris	1.42%	3189
kraft	0.08%	286

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

