

Restitution des niveaux de service cedre_05/2024 raspi-90

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
212	0.48%	18


datou_id_sts : 4346

datou_hash : ceace1ac903f96f92fd4dea769d3a840


Répartition des matériaux

Matière : entrant	Taux	Nombre d'imagettes
sac_transparent	0.7%	7
sac_noir	0.08%	4
autre_emballage	0.07%	3
film_plastique	0.02%	3
organique	0.17%	1

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour entrant



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

