

Restitution des niveaux de service cedre_06/2024 raspi-90

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
781	3.15%	66


datou_id_sts : 4346

datou_hash : ceace1ac903f96f92fd4dea769d3a840


Répartition des matériaux

Matière : entrant	Taux	Nombre d'imagettes
film_plastique	1.1%	183
sac_noir	1.97%	168
sac_transparent	4.37%	159
autre_emballage	0.1%	35

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour entrant



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

