

Restitution des niveaux de service cedre_07/2024 raspi-90

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
363	3.29%	30


datou_id_sts : 4346

datou_hash : ceace1ac903f96f92fd4dea769d3a840


Répartition des matériaux

Matière : entrant	Taux	Nombre d'imagettes
film_plastique	1.56%	107
sac_transparent	3.87%	89
sac_noir	1.78%	48
autre_emballage	0.27%	17

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour entrant



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

