

Restitution des niveaux de service cedre_10/2024 raspi-90

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
102	5,6%	9


datou_id_sts : 4346

datou_hash : ceace1ac903f96f92fd4dea769d3a840


Répartition des matériaux

Matière : entrant	Taux	Nombre d'imagettes
film_plastique	1.29%	32
sac_transparent	4.3%	21
sac_noir	12.3%	19
autre_emballage	0.13%	13

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour entrant



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

