

Restitution des niveaux de service cedre_11/2024 raspi-90

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
368	2.82%	30


datou_id_sts : 4346

datou_hash : ceace1ac903f96f92fd4dea769d3a840


Répartition des matériaux

Matière : entrant	Taux	Nombre d'imagettes
film_plastique	1.24%	54
sac_transparent	1.76%	53
sac_noir	11.29%	50
autre_emballage	0.26%	11
organique	0.09%	2

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour entrant



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

