

Restitution des niveaux de service cedre_12/2024 raspi-90

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
230	1.92%	20


datou_id_sts : 4346

datou_hash : ceace1ac903f96f92fd4dea769d3a840


Répartition des matériaux

Matière : entrant	Taux	Nombre d'imagettes
sac_transparent	2.66%	29
film_plastique	0.34%	22
sac_noir	1.03%	19
autre_emballage	1.95%	17

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour entrant



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

