

Restitution des niveaux de service refus_amiens_01/2024 raspi-93

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
77946	0	698


datou_id_sts : 3142

datou_hash : 5e9eded4a712ea06fa715a805c40e00f


Répartition des matériaux

Matière : refus	Taux	Nombre d'imagettes
pet_opaque	2.39%	38242
papier	0.32%	9591
metal	1.41%	9565
film_plastique	1.05%	4286
etiquette	0.07%	3469
pet_clair	5.69%	2736
carton	0.55%	1470
pehd	0.11%	360
barquette_opaque	0.01%	235
pet_fonce	0.09%	100
kraft	0.03%	25


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour refus



Niveau de service de la caméra : 70.0%



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

