

# Restitution des niveaux de service refus\_amiens\_02/2024 raspi-93

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
62785	4.86%	640


datou\_id\_sts : 3142

datou\_hash : 5e9eded4a712ea06fa715a805c40e00f


## Répartition des matériaux

Matière : refus	Taux	Nombre d'imagettes
pet_opaque	2.28%	29979
papier	0.31%	8463
metal	1.0%	6638
film_plastique	1.06%	3443
etiquette	0.07%	3135
pet_clair	0.67%	953
carton	0.46%	686
pehd	0.17%	364
barquette_opaque	0.01%	250
pet_fonce	0.01%	42
kraft	0.06%	20
ela	0.08%	2


# Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour refus



# Niveau de service de la caméra : 66.0%



# Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos  
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

