

Restitution des niveaux de service refus_amiens_03/2024 raspi-93

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
86084	5,41%	689


datou_id_sts : 3142

datou_hash : 5e9eded4a712ea06fa715a805c40e00f


Répartition des matériaux

Matière : refus	Taux	Nombre d'imagettes
pet_opaque	2.45%	39846
papier	0.32%	12215
metal	1.15%	8816
film_plastique	1.33%	6537
etiquette	0.08%	4120
pet_clair	0.76%	1388
carton	0.08%	1038
pehd	0.14%	581
barquette_opaque	0.01%	377
pet_fonce	0.01%	48
kraft	0.05%	25
ela	0.01%	1


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour refus



Niveau de service de la caméra : 71.0%



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

