

Restitution des niveaux de service refus_amiens_05/2024 raspi-92

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
204009	7.07%	657


datou_id_sts : 3142

datou_hash : 5e9eded4a712ea06fa715a805c40e00f


Répartition des matériaux

Matière : refus	Taux	Nombre d'imagettes
papier	1.84%	192932
film_plastique	2.07%	85221
pet_clair	1.76%	74096
metal	0.76%	51717
etiquette	0.13%	39228
pet_opaque	0.97%	38453
carton	0.27%	32853
barquette_opaque	0.06%	12695
pehd	0.35%	4891
pet_fonce	0.02%	1286
ela	0.02%	850
kraft	0.04%	473
textiles_sanitaires	0.0%	1


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour refus



Niveau de service de la caméra : 100.0%



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

