

Restitution des niveaux de service refus_amiens_08/2024 raspi-92

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
113883	5.93%	579


datou_id_sts : 3142

datou_hash : 5e9eded4a712ea06fa715a805c40e00f


Répartition des matériaux

Matière : refus	Taux	Nombre d'imagettes
papier	1.44%	137783
pet_clair	2.01%	88929
metal	0.68%	51904
film_plastique	1.32%	47359
carton	0.79%	32425
pet_opaque	0.76%	28915
etiquette	0.12%	22326
barquette_opaque	0.11%	7998
pehd	0.26%	3848
pet_fonce	0.02%	1752
ela	0.01%	586
kraft	0.02%	185
textiles_sanitaires	0.0%	2


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour refus



Niveau de service de la caméra : 98.0%



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

