

Restitution des niveaux de service refus_amiens_09/2024 raspi-92

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
132905	3.84%	631


datou_id_sts : 3142

datou_hash : 5e9eded4a712ea06fa715a805c40e00f

Répartition des matériaux

Matière : refus	Taux	Nombre d'imagettes
papier	0.95%	118414
pet_clair	1.65%	82973
metal	0.43%	47874
pet_opaque	0.56%	30711
film_plastique	0.81%	25922
carton	0.18%	21668
etiquette	0.09%	18263
barquette_opaque	0.07%	4920
pet_fonce	0.03%	1437
pehd	0.1%	1343
ela	0.01%	249
kraft	0.02%	63
textiles_sanitaires	0.0%	7


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour refus



Niveau de service de la caméra : 97.0%



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

