

# Restitution des niveaux de service refus\_amiens\_10/2024 raspi-92

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
804	6.07%	211


datou\_id\_sts : 3142

datou\_hash : 5e9eded4a712ea06fa715a805c40e00f


## Répartition des matériaux

Matière : refus	Taux	Nombre d'imagettes
carton	2.7%	347
papier	3.26%	232
pet_clair	1.66%	74
film_plastique	1.97%	72
pet_opaque	2.3%	71
metal	1.53%	69
pehd	3.91%	61
etiquette	0.15%	6
barquette_opaque	0.02%	1


# Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour refus



# Niveau de service de la caméra : 100.0%



# Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos  
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

