

Restitution des niveaux de service refus_amiens_11/2024 raspi-92

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
74726	4.42%	602


datou_id_sts : 3142

datou_hash : 5e9eded4a712ea06fa715a805c40e00f


Répartition des matériaux

Matière : refus	Taux	Nombre d'imagettes
papier	1.9%	82289
film_plastique	1.64%	31513
metal	0.69%	27976
pet_clair	2.47%	25638
carton	0.25%	13841
pet_opaque	0.61%	8085
etiquette	0.09%	6859
barquette_opaque	0.07%	2293
pehd	0.28%	1314
pet_fonce	0.04%	639
ela	0.02%	232
kraft	0.23%	101
textiles_sanitaires	0.0%	23


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour refus



Niveau de service de la caméra : 99.0%



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

