

Restitution des niveaux de service refus_amiens_12/2024 raspi-92

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
164231	3.4%	743


datou_id_sts : 3142

datou_hash : 5e9eded4a712ea06fa715a805c40e00f


Répartition des matériaux

Matière : refus	Taux	Nombre d'imagettes
papier	2.06%	294018
metal	0.24%	132217
carton	0.35%	50937
pet_clair	0.91%	50927
film_plastique	1.25%	10749
pehd	0.06%	7797
pet_opaque	0.51%	3850
etiquette	0.05%	2506
pet_fonce	0.02%	1777
barquette_opaque	0.02%	775
ela	0.01%	115
kraft	0.02%	37
textiles_sanitaires	0.01%	9


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour refus



Niveau de service de la caméra : 99.0%



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

