

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_01/2025 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
8667	13.6%	125


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'images
cartonnette	4.04%	15164
Carton_brun	2.61%	14370
Teint_Dans_La_Masse	2.12%	8393
plastique	2.73%	5571
autre_refus	2.61%	4449
Carton_gris	1.58%	3347
kraft	0.11%	316

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

