

# Restitution des niveaux de service Perlen\_convoyeur\_01/2026 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
3075	13.21%	44


datou\_id\_sts : 4189

datou\_hash : 592438fc1bfc680839aba34bab8bf418


## Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	6.9%	5354
Teint_Dans_La_Masse	2.1%	3086
cartonnette	1.55%	1376
plastique	1.56%	1008
autre_refus	1.37%	427
Carton_gris	0.61%	145
kraft	0.39%	104
metal	0.25%	8

# Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



# Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos  
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

