

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_02/2025 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
8477	10.24%	125


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	5.06%	9030
Teint_Dans_La_Masse	1.88%	6007
cartonnette	1.95%	3286
plastique	1.05%	1856
autre_refus	1.31%	863
Carton_gris	0.79%	475
kraft	0.97%	207
metal	0.2%	36

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

