

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_03/2025 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
10335	10.88%	146


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	6.07%	12588
Teint_Dans_La_Masse	2.07%	7775
cartonnette	1.34%	3071
plastique	0.94%	2099
autre_refus	1.17%	860
Carton_gris	0.61%	386
kraft	0.3%	198
metal	0.14%	24

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

