

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_03/2026 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
14167	16.76%	159


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 592438fc1bfc680839aba34bab8bf418


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	10.51%	20090
Teint_Dans_La_Masse	2.69%	11923
cartonnette	1.31%	4299
plastique	1.06%	2988
autre_refus	1.44%	1644
Carton_gris	0.51%	445
kraft	0.42%	187
metal	0.17%	34

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

