

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_04/2025 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
6585	11.31%	131


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	5.96%	10523
Teint_Dans_La_Masse	1.97%	5797
cartonnette	1.37%	2403
plastique	0.87%	1458
autre_refus	1.16%	728
Carton_gris	0.64%	332
kraft	0.26%	115
metal	0.14%	31

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

