

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_04/2026 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
5088	15.39%	61


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 592438fc1bfc680839aba34bab8bf418


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	10.04%	6408
Teint_Dans_La_Masse	2.03%	2702
cartonnette	1.44%	1235
plastique	1.22%	853
autre_refus	1.44%	391
Carton_gris	0.57%	144
kraft	0.62%	116
metal	0.14%	9

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

