

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_06/2025 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
7809	12.37%	107


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	6.77%	10693
Teint_Dans_La_Masse	1.98%	5287
cartonnette	1.54%	2205
plastique	0.97%	1406
autre_refus	1.22%	598
Carton_gris	0.53%	311
kraft	0.36%	192
metal	0.12%	21

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

