

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_07/2025 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
2711	10.23%	45


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 1cddaee46264461d2d4232291d9b201f


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	5.63%	2310
Teint_Dans_La_Masse	2.04%	1431
cartonnette	1.24%	578
plastique	1.0%	412
autre_refus	1.14%	201
Carton_gris	0.58%	76
kraft	0.33%	45
metal	0.06%	14

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

