

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_08/2025 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
1827	11.96%	29


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 592438fc1bfc680839aba34bab8bf418


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	7.04%	2195
Teint_Dans_La_Masse	2.09%	1045
cartonnette	1.44%	464
plastique	1.07%	277
autre_refus	1.31%	154
Carton_gris	0.78%	76
kraft	0.32%	28
metal	0.36%	5

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

