

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_09/2025 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
7100	12.17%	114


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 592438fc1bfc680839aba34bab8bf418


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	6.58%	9641
Teint_Dans_La_Masse	1.93%	4956
cartonnette	1.39%	2253
plastique	1.07%	1457
autre_refus	1.17%	637
Carton_gris	0.7%	281
kraft	0.33%	189
metal	0.16%	22

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

