

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_11/2025 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
9445	13.0%	129


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 592438fc1bfc680839aba34bab8bf418


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	6.87%	14064
Teint_Dans_La_Masse	2.07%	6789
cartonnette	1.41%	3096
plastique	1.14%	2235
autre_refus	1.34%	953
Carton_gris	0.59%	359
kraft	0.41%	270
metal	0.15%	29


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Niveau de service de la caméra : 3.0%



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

