

Restitution des niveaux de service Perlen_convoyeur_12/2025 raspi-95

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
6089	13.31%	88


datou_id_sts : 4189

datou_hash : 592438fc1bfc680839aba34bab8bf418


Répartition des matériaux

Matière : JRM	Taux	Nombre d'imagettes
Carton_brun	7.1%	9809
Teint_Dans_La_Masse	2.03%	5021
cartonnette	1.49%	2279
plastique	1.12%	1604
autre_refus	1.28%	656
Carton_gris	0.56%	271
kraft	0.43%	198
metal	0.1%	22

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour JRM



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

