

Restitution des niveaux de service SCCU_cam6_09/2025 default_host

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
1999	73.62%	622

datou_id_sts : 4849


datou_hash : 8d6bdc89386c316d09081f3352faf7d9

velours_link : <https://www.fotonower.com/velours/30124965,30124966,30124967,30124968,30124969,30124970>


Répartition des matériaux

Matière : incineration	Taux	Nombre d'images
papier	20.03%	512319
carton	4.43%	89845
pet_clair	1.32%	19724
autre	1.32%	18982
pehd	0.33%	3198
metal	0.12%	1620
pet_fonce	0.24%	1257

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour incinération



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

