

Restitution des niveaux de service SCCU_cam7_03/2025 default_host

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
1094	76.86%	556

datou_id_sts : 4850


datou_hash : db879cf7f9eac0bb9854021a9e1ba3dc

velours_link : <https://www.fotonower.com/velours/30124682,30124683,30124684,30124685,30124686,301246>


Répartition des matériaux

Matière : incineration	Taux	Nombre d'images
papier	19.77%	198261
carton	5.97%	53246
pet_clair	0.84%	10360
autre	1.31%	8612
pehd	0.54%	1388
metal	0.13%	976
pet_fonce	0.23%	457

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour incinération



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

