

# Restitution des niveaux de service SCCU\_cam8\_10/2025 default\_host

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
2152	67.09%	657

datou\_id\_sts : 4851


datou\_hash : 38d498b93b5b5662efeda04103de81b9

velours\_link : <https://www.fotonower.com/velours/30125048,30125049,30125050,30125051,30125052,30125053,30125054,30125055,30125056,30125057,30125058,30125059,30125060,30125061,30125062,30125063,30125064,30125065,30125066,30125067,30125068,30125069,30125070,30125071,30125072,30125073,30125074,30125075,30125076,30125077,30125078,30125079,30125080,30125081,30125082,30125083,30125084,30125085,30125086,30125087,30125088,30125089,30125090,30125091,30125092,30125093,30125094,30125095,30125096,30125097,30125098,30125099,30125100>


## Répartition des matériaux

Matière : incineration	Taux	Nombre d'imagettes
papier	24.3%	414994
carton	8.77%	133916
pet_clair	1.2%	27682
autre	1.91%	22434
pehd	0.58%	4289
metal	0.15%	2023
pet_fonce	0.55%	1935

# Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour incinération



# Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos  
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

