

Restitution des niveaux de service cedre_03/2025 raspi-90

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
135	1.52%	12


datou_id_sts : 4346

datou_hash : ceace1ac903f96f92fd4dea769d3a840


Répartition des matériaux

Matière : entrant	Taux	Nombre d'imagettes
film_plastique	0.34%	23
sac_transparent	1.78%	15
autre_emballage	0.51%	11
sac_noir	0.97%	11

Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour entrant



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

