

Restitution des niveaux de service refus_amiens_01/2025 raspi-92

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
133965	4.62%	613


datou_id_sts : 3142

datou_hash : 5e9eded4a712ea06fa715a805c40e00f


Répartition des matériaux

Matière : refus	Taux	Nombre d'imagettes
papier	5.78%	297064
metal	0.21%	100295
carton	0.34%	44419
pet_clair	0.3%	32460
pehd	0.08%	7548
pet_fonce	0.02%	1269
film_plastique	2.97%	91
pet_opaque	0.78%	41
etiquette	0.07%	23
barquette_opaque	0.04%	2
kraft	0.07%	2
ela	0.0%	1


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour refus



Niveau de service de la caméra : 99.0%



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos
(Plus c'est élevé plus c'est flou)

