

Restitution des niveaux de service refus_amiens_02/2025 raspi-92

nombre de photos analysées	pourcentage de contaminant mensuel	nombre de batch
3618	6.35%	19


datou_id_sts : 3142

datou_hash : 5e9eded4a712ea06fa715a805c40e00f


Répartition des matériaux

Matière : refus	Taux	Nombre d'imagettes
papier	4.19%	9759
metal	0.39%	3635
carton	0.57%	3078
pet_clair	0.75%	1147
film_plastique	3.12%	854
pet_opaque	1.23%	320
pehd	0.21%	288
etiquette	0.08%	171
barquette_opaque	0.04%	79
pet_fonce	0.03%	78
kraft	0.31%	12
ela	0.05%	11


Évolution du pourcentage de contaminant journalier pour refus



Niveau de service de la caméra : 100.0%



Évolution du pourcentage de contaminant journalier



Qualité des photos (Plus c'est élevé plus c'est flou)

